



ಇ-ಮೇಲ್: aeebtl@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಬಂಟ್ವಾಳ - 574211

ಸಂಖ್ಯೆ/ ಸ.ಕಾ.ಇ0./ಲೋ.ಇ/ ಉ.ವಿ.ಬಂ/ KUNIL/ ಜೆಇ-1/ 2023-24

1010

06-11-2023

ರಿಗೆ,

Principal
KUNIL ILMU INSTITUTION
Opp Fater Muller Hospital
Nethravathi Road, Thumbe - 574143

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷಾ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:- 1. ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 18.10.2023

2. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019
ದಿನಾಂಕ: 07.05.2022

:-:-:-:-

ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿದಂತೆ, KUNIL ILMU INSTITUTION, Opp Fater Muller Hospital, Nethravathi Road, Thumbe ಇದರ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಾ ವರದಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಆದೇಶದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ದಿ: 20.10.2023 ರಂದು ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಕಟ್ಟಡವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,
ಉಪವಿಭಾಗ ಬಂಟ್ವಾಳ.

Phone /fax No 08255-230214

E-mail: 1) aeebtl@kpwd.gov.in.
2) aeebtl@gmail.com

TRUE COPY



Govt of Karnataka

Department of Public Works

Assistant Executive engineer's Office Public Works Department, Sub-division Bantwala - 574211

No/S.K.E/Lo.E/U.V.B/KUNIL/JE-1/2023-24 1010

Date: 06/11/2023

To

Principal
Kunil Ilmu Institution
Opp father Muller Hospital
Nethravathi Road, Thumbe
Pin code : 574143

Notarial Reg. No.: 290/2023


Respected Sir,

Sub: Regarding Building Fitness Report

Ref: 1. Your letter dated 18.10.2023

2.Principal Secretary of Government, Department of Public works,
Govt. of Karnataka, Vikasa Soudha Bengaluru. Circular No: Lo.E 59/BED
2019 Date: 07.05.2022.

As requested in reference letter, Bantwala Taluk Kunil Ilmu Institution, Opp father Muller Hospital Nethravathi Road, Thumbe-574143 is requested in reference (1) letter. Provided the documents prescribed as per Government circular order vide reference (2), the school building has been inspected and reported by the branch Officer of this office on: 20.10.2023, that the building is apparently fit for carrying out educational activities for the current year i.e 2023-24, and all it is hereby certified that basic amenities will be included.



Yours faithfully,
Asst. Executive Engineer
Public work Department,
Sub-division Bantwal

U. DHARMADAS
Advocate & Notary
MD Temple Road, 1st Floor, Mangalore
Mangalore District